Tilstandsrapport



3416

+45 22 70 31 52

Ejerforeningen Fajancehaven, Porcel c/o Formand Henrik

Jansdorf

Porcelænshaven 5 A 1 tv

DK 2000 Frederiksberg

Kunde nr.: 12506510

Kontrakt nr.: 40953805/20

KONE CARE PARTNER Kontrakt type:

KONE anlægsnummer: 42149332

Anlægsnummer: OE6705 Fremstillingsår: 2006

Vurderingsdato: Vurderet af:

Vurderingsnr.:

Telefon nr.:

Din kontaktperson:

10/17/2016 Keld Nielsen

Lars Frier

TSV

KONE A/S

Marielundvej 10 2730 Herlev

Opstillingsadresse: FAJANCEHAVEN FV

PORCELÆNSHAVEN 005 B

2000 Frederiksberg

1. modtager: Udskrift dato:

10/31/2016

Denne rapport er en vurdering af et specifikt anlægs nuværende tilstand.

Vurderingen er udført hovedsageligt visuelt, hvor der er fokuseret på brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

Følgende områder er ikke medtaget i vurderingen:

- 1) Rapporten beskriver ikke anlæggets tilgængelighed for bevægelseshæmmede (EN 81-70).
- 2) Da der er lovkrav om daglige rutinekald til evt. installeret 2-vejs kommunikationssystem (Tryghedsalarm), er dette ikke medtaget i rapporten. Denne funktion bliver tjekket dagligt og evt. fejl udbedret omgående.

Nedenfor er anført de komponenter, der er gennemgået ved tilstandsvurderingen. For klassificering af en komponents tilstand er der anvendt følgende vurderingsskala:

God (1), middel (2), dårlig (3) og udskiftes (4).

Yderligere er det vurderet om en komponent stadig forefindes som reservedel (stadig produceres).

Havari på en udgået komponent kan medføre længerevarende driftsstop indtil en erstatningskomponent er fremskaffet. Det kan ikke udelukkes, at den person der har bistået ved vurderingen ikke har kendskab til alle udgåede komponenter, hvorfor en komponent kan være udgået uden, at den er markeret som udgået i rapporten.


Nedenstående graf viser anlæggets samlede tilstandsvurdering.

Den øverste graf viser hvor mange komponenter (antal) der efter vurderingen er fordelt i de fire vurderingsområder: God (1), middel (2), dårlig (3) og udskiftes (4).

Den nedereste graf viser hvilken indflydelse komponenterne (vægtning) i de fire område har på brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

Hvert enkelt komponent er tildelt en vægtningsfaktor. Vægtningsfaktoren har betydning for komponentens indvirkning overfor brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

F.eks. har låsen til skaktdør større vægtningsfaktor end elevatorstolens belysning.



Forklaring til vurderingsskala: Dårlig Udskiftes Middel

God - middel: Af ovestående ses at vægtningen af komponenterne i grupperne god og middel samlet udgør 100 % og har ingen væsentlig indvirkning på brugerens sikkerhed og anlæggets driftsikkerhed.

TSV 3416 Side 1 (2)

Tilstandsrapport



Nedenfor er anført en detailleret liste over de vurderede komponenter.

Kolonnen "Beskrivelse af tilstand" angiver de retningslinier, som har været anvendt ved vurderingen af tilstanden.

Komponent	Туре	Tilstand	Beskrivelse af tilstand	Vægtning	Udgået
Styring	Smartlift Delta	2	Få driftsstop forsaget af	3	
			styringen.		
Drivsystem	V3F(frekvensomfor	1	Intet at bemærke.	3	
Skakt- og stolinstallation	Bus-stystem	2	Lidt slidt, men er ellers i god stand.	3	
Signaludrustning	Elektroniske tryk	2	Lidt slidt, men er ellers i god stand.	2	
Spil/motor	M-Gearløs spil (Andre)	2	Betydeligt oliespild, lidt støj under kørsel.	3	
Hastighedsvagt	Com A6 4732	2	Synlige slitager, men synes i orden.	3	
Fanganordning	Rullefang	2	Ganske få driftsproblemer.	3	
Drivskive	320 mm	2	Begyndende nedslidning af spor.	2	
Ledeskiver	320 mm	2	Begyndende nedslidning af spor.	2	
Bæremiddel	Tove	1	Intet at bemærke.	3	
Styresko/rulleføring	Glide	2	Lidt slup.	1	
Skaktdøre	Automatisk skydedør	2	Ganske få driftsproblemer. Døren arbeider lidt trægt.	3	
Skaktdørlåse	Integreret i	2	Svigter meget sjældent.	3	
Dørkontakter - Stol og	Fermatech	2	Svigter meget sjældent.	3	
Stoldør	Automatisk skydedør	2	Ganske få driftsproblemer. Døren arbejder lidt trægt.	3	
Elevatorstol	Kupé af stål	1	Intet at bemærke.	1	
Etagebelysning	LED/diode belysning	2	Lidt slidt, men er ellers i god stand.	1	
Elevatorstol belysning	Lysstofrør belysning	2	Lidt slidt, men er ellers i god stand.	1	

Bemærkning fra vurderingen:

Skulle der være spørgsmål til tilstandsrapporten er de velkommen til at rette henvendelse til kontaktpersonen angivet øverst

Tove skiftet

Med venlig hilsen KONE A/S

TSV 3416 Side 2 (2)