Tilstandsrapport



Ejerforeningen Fajancehaven, Porcel c/o Formand Henrik

Jansdorf

Porcelænshaven 5 A 1 tv DK 2000 Frederiksberg Din kontaktperson: Telefon nr.:

Vurderingsnr.:

Dan Skrydstrup +45 22 70 31 29

3417

TSV

Kunde nr.: 12506510

Kontrakt nr.: 40953805/30
Kontrakt type: KONE CARE PARTNER

Vurderingsdato: Vurderet af: 10/17/2016

KONE anlægsnummer:

Anlægsnummer: OE6706 Fremstillingsår: 2006

Keld Nielsen

42149333

KONE A/S Marielundvej 10

2730 Herlev

Opstillingsadresse:

FAJANCEHAVEN FV

PORCELÆNSHAVEN 005 C

1. modtager:

S

2000 Frederiksberg

Udskrift dato:

10/31/2016

Denne rapport er en vurdering af et specifikt anlægs nuværende tilstand.

Vurderingen er udført hovedsageligt visuelt, hvor der er fokuseret på brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

Følgende områder er ikke medtaget i vurderingen:

- 1) Rapporten beskriver ikke anlæggets tilgængelighed for bevægelseshæmmede (EN 81-70).
- 2) Da der er lovkrav om daglige rutinekald til evt. installeret 2-vejs kommunikationssystem (Tryghedsalarm), er dette ikke medtaget i rapporten. Denne funktion bliver tjekket dagligt og evt. fejl udbedret omgående.

Nedenfor er anført de komponenter, der er gennemgået ved tilstandsvurderingen. For klassificering af en komponents tilstand er der anvendt følgende vurderingsskala:

God (1), middel (2), dårlig (3) og udskiftes (4).

Yderligere er det vurderet om en komponent stadig forefindes som reservedel (stadig produceres).

Havari på en udgået komponent kan medføre længerevarende driftsstop indtil en erstatningskomponent er fremskaffet. Det kan ikke udelukkes, at den person der har bistået ved vurderingen ikke har kendskab til alle udgåede komponenter, hvorfor en komponent kan være udgået uden, at den er markeret som udgået i rapporten.


Nedenstående graf viser anlæggets samlede tilstandsvurdering.

Den øverste graf viser hvor mange komponenter (antal) der efter vurderingen er fordelt i de fire vurderingsområder: God (1), middel (2), dårlig (3) og udskiftes (4).

Den nedereste graf viser hvilken indflydelse komponenterne (vægtning) i de fire område har på brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

Hvert enkelt komponent er tildelt en vægtningsfaktor. Vægtningsfaktoren har betydning for komponentens indvirkning overfor brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

F.eks. har låsen til skaktdør større vægtningsfaktor end elevatorstolens belysning.



Forklaring til vurderingsskala:

God Dårlig

Middel Udskiftes

God - middel: Af ovestående ses at vægtningen af komponenterne i grupperne god og middel samlet udgør 89 % og har ingen væsentlig indvirkning på brugerens sikkerhed og anlæggets driftsikkerhed.

TSV 3417 Side 1 (2)

Tilstandsrapport



I kategorien "Dårlig" er der ved vurderingen fundet 1 komponent/er med en samlet vægtning på 11 %. Dette kan medføre et øget antal driftsstop og andre problemer i fremtiden, hvorfor der bør overvejes at reparere eller udskifte den/disse komponent/er.

Nedenfor er anført en detailleret liste over de vurderede komponenter.

Kolonnen "Beskrivelse af tilstand" angiver de retningslinier, som har været anvendt ved vurderingen af tilstanden.

Komponent	Туре	Tilstand	Beskrivelse af tilstand	Vægtning	Udgået
Styring	Smartlift Delta	2	Få driftsstop forsaget af	3	
- 2			styringen.		
Drivsystem	V3F(frekvensomfor	1	Intet at bemærke.	3	Ja
Skakt- og stolinstallation	Bus-stystem	2	Lidt slidt, men er ellers i god	3	
			stand.		
Signaludrustning	Elektroniske tryk	2	Lidt slidt, men er ellers i god	2	
			stand.		
Spil/motor	M-Gearløs spil	2	Betydeligt oliespild, lidt støj	3	Ja
	(Andre)		under kørsel.		
Hastighedsvagt	Com A6 4732	2	Synlige slitager, men synes i	3	
			orden.		
Fanganordning	Rullefang	2	Ganske få driftsproblemer.	3	
Drivskive	320 mm	2	Begyndende nedslidning af	2	
			spor.		
Ledeskiver	320 mm	2	Begyndende nedslidning af	2	
			spor.		
Bæremiddel	Tove	3	Slidt.	3	
Styresko/rulleføring	Glide	2	Lidt slup.	1	
Skaktdøre	Automatisk	2	Ganske få driftsproblemer.	3	
	skydedør		Døren arbejder lidt trægt.		
Skaktdørlåse	Integreret i	2	Svigter meget sjældent.	3	
Dørkontakter - Stol og	Fermatech	2	Svigter meget sjældent.	3	
Stoldør	Automatisk	2	Ganske få driftsproblemer.	3	
	skydedør		Døren arbejder lidt trægt.		
Elevatorstol	Kupé af stål	1	Intet at bemærke.	1	
Etagebelysning	LED/diode belysning	2	Lidt slidt, men er ellers i god	1	
			stand.		
Elevatorstol belysning	Lysstofrør belysning	2	Lidt slidt, men er ellers i god	1	
			stand.		

Bemærkning fra vurderingen:

8

Skulle der være spørgsmål til tilstandsrapporten er de velkommen til at rette henvendelse til kontaktpersonen angivet øverst i rapporten.

Ingen

Med venlig hilsen KONE A/S

TSV 3417 Side 2 (2)