



		Vurderingsnr.:	TSV 3420		
Ejerforeningen Fajancehaven, Porcel c/o Formand Henrik					
Jansdorf		Din kontaktperson:	Dan Skrydstrup		
Porcelænshaven 5 A 1 tv DK 2000 Frederiksberg		Telefon nr.:	+45 22 70 31 29		
Kunde nr.:	12506510				
Kontrakt nr.:	40953805/60	Vurderingsdato:	10/17/2016		
Kontrakt type:	KONE CARE PARTNER	Vurderet af:	Keld Nielsen		
KONE anlægsnummer:	42149336				
Anlægsnummer:	OE6713	KONE A/S			
Fremstillingsår:	2006	Marielundvej 10			
	-	2730 Herlev			
<u>Opstillingsadresse:</u>					
FAJANCEHAVEN FV	Built ContractoperiodDail Outry ContractoperiodSelemshaven 5 A 1 tv 2000 FrederiksbergTelefon nr.:Dail Outry Contractoperiodde nr.:12506510Telefon nr.:+45 22 70 31 29de nr.:40953805/60Vurderingsdato:10/17/2016rakt nr.:40953805/60Vurderingsdato:10/17/2016rakt type:KONE CARE PARTNERVurderet af:Keld NielsenE anlægsnummer:42149336Vurderet af:Keld Nielsenegsnummer:OE6713KONE A/SMarielundvej 10-2730 Herlev-2730 Herlevillingsadresse:NACEHAVEN FV1. modtager:S				
PORCELÆNSHAVEN 005	G	1. modtager:	S		
2000 Frederiksberg		Udskrift dato:	10/31/2016		

Denne rapport er en vurdering af et specifikt anlægs nuværende tilstand.

Vurderingen er udført hovedsageligt visuelt, hvor der er fokuseret på brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

Følgende områder er ikke medtaget i vurderingen:

1) Rapporten beskriver ikke anlæggets tilgængelighed for bevægelseshæmmede (EN 81-70).

2) Da der er lovkrav om daglige rutinekald til evt. installeret 2-vejs kommunikationssystem (Tryghedsalarm), er dette ikke medtaget i rapporten. Denne funktion bliver tjekket dagligt og evt. fejl udbedret omgående.

Nedenfor er anført de komponenter, der er gennemgået ved tilstandsvurderingen. For klassificering af en komponents tilstand er der anvendt følgende vurderingsskala:

God (1), middel (2), dårlig (3) og udskiftes (4).

Yderligere er det vurderet om en komponent stadig forefindes som reservedel (stadig produceres).

Havari på en udgået komponent kan medføre længerevarende driftsstop indtil en erstatningskomponent er fremskaffet. Det kan ikke udelukkes, at den person der har bistået ved vurderingen ikke har kendskab til alle udgåede komponenter, hvorfor en komponent kan være udgået uden, at den er markeret som udgået i rapporten.


Nedenstående graf viser anlæggets samlede tilstandsvurdering.

Den øverste graf viser hvor mange komponenter (antal) der efter vurderingen er fordelt i de fire vurderingsområder: God (1), middel (2), dårlig (3) og udskiftes (4).

Den nedereste graf viser hvilken indflydelse komponenterne (vægtning) i de fire område har på brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

Hvert enkelt komponent er tildelt en vægtningsfaktor. Vægtningsfaktoren har betydning for komponentens indvirkning overfor brugerens sikkerhed og anlæggets driftssikkerhed.

F.eks. har låsen til skaktdør større vægtningsfaktor end elevatorstolens belysning.



God - middel: Af ovestående ses at vægtningen af komponenterne i grupperne god og middel samlet udgør 89 % og har ingen væsentlig indvirkning på brugerens sikkerhed og anlæggets driftsikkerhed.



I kategorien "Dårlig" er der ved vurderingen fundet 1 komponent/er med en samlet vægtning på 11 %. Dette kan medføre et øget antal driftsstop og andre problemer i fremtiden, hvorfor der bør overvejes at reparere eller udskifte den/disse komponent/er.

Nedenfor er anført en detailleret liste over de vurderede komponenter. Kolonnen "Beskrivelse af tilstand" angiver de retningslinier, som har været anvendt ved vurderingen af tilstanden.

Komponent	Туре	Tilstand	Beskrivelse af tilstand	Vægtning	Udgået
Styring	Smartlift Delta	2	Få driftsstop forsaget af	3	
			styringen		
Drivsystem	V3F(frekvensomfor	1	Intet at bemærke.	3	Ja
Skakt- og stolinstallation	Bus-stystem	2	Lidt slidt, men er ellers i god	3	
Signaludrustning	Elektroniske tryk	2	stand. Lidt slidt, men er ellers i god stand.	2	
Spil/motor	M-Gearløs spil (Andre)	2	Betydeligt oliespild, lidt støj under kørsel.	3	Ja
Hastighedsvagt	COM a6 4732	2	Synlige slitager, men synes i orden.	3	
Fanganordning	Rullefang	2	Ganske få driftsproblemer.	3	
Drivskive	320 mm	2	Begyndende nedslidning af spor.	2	
Ledeskiver	320 mm	2	Begyndende nedslidning af	2	
Bæremiddel	Tove	3	spor. Slidt.	3	
Styresko/rulleføring	Glide	2	Lidt slup.	1	
Skaktdøre	Automatisk skvdedør	2	Ganske få driftsproblemer. Døren arbeider lidt trædt.	3	
Skaktdørlåse	Integreret i	2	Svigter meget sjældent.	3	
Dørkontakter - Stol og	Fermatech	2	Svigter meget sjældent.	3	
Stoldør	Automatisk	2	Ganske få driftsproblemer.	3	
	skydedør		Døren arbejder lidt trægt.		
Elevatorstol	Kupé af stål	1	Intet at bemærke.	1	
Etagebelysning	LED/diode belysning	2	Lidt slidt, men er ellers i god stand.	1	
Elevatorstol belysning	Lysstofrør belysning	2	Lidt slidt, men er ellers i god stand.	1	

Bemærkning fra vurderingen:

8

Skulle der være spørgsmål til tilstandsrapporten er de velkommen til at rette henvendelse til kontaktpersonen angivet øverst i rapporten.

Ingen

Med venlig hilsen KONE A/S