

Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajance Haven
 Sag
 Aggregat placering
 Lofter opgange
 Betjeningsområde
 toilet-køkken-parkeringskælder

Sags nr. 151587 Udført af PEH
 Eftersyns måned (nr.) Anlæg nr. Udført dato 08-10-21
 Eftersyns. art Q-man ID nr.
 Servicet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider					
												start	slut	start	slut		
												man		fre			
												tirs		lør			
												ons		søn			
												tors					0,0
												Timer pr. uge		0,0			

Pos nr. SFB 57.1.xxx	Pos	Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg	Pos	Krydvarmeveksler	Pos	Referenceværdier	Indblæsning	Udsugning	
001		Luftindtag, rist/hætte	029	Snavs, ødelæggelse, korr.	055	Hovedluftmængde (q _{ref})	m ³ /h		
002		Spjæld-, vanding, træk	030	Dræn	056	Sugetryk, ventilator (P _{sref})	Pa		
003		Fleksible forbindelser	031	Vandlås	057	Sugetryk, ventilator (P _{småref})	Pa		
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg			Tørstoffiltre			058	Motoreffekt (P _{ref})	kW	
004		Afkast, rist/hætte, dræn	x	032	Engangsfilter - planfilter	059	Motorstrøm (I _{ref})	A	
005		Spjæld, vanding		033	Engangsfilter - posefilter	060	Frekvens (F) (afløst)	Hz	
006		Fleksible forbindelser	x	034	Tætning til ramme	Afvigelse Ps, (afvigelse Max - 15% afvigelse)			
007		Blande spjæld, vanding		Mikrofiltre / Hepa			Elmålinger		
Ventilator og motor			035	Snavs, ødelæggelse, korr.	061	Motoreffekt	kW		
008		Afbalancering	x	036	Filter	062	Motorstrøm	A	
009		Snavs, ødelæggelse, korr.	x x	037	Tætning til ramme	063	Mærkepladeeffekt	kW kW	
010		Lejer (slør/støj)	x x	Fedtfiltre			Målinger (Ps efter komponent)		
011		Fleksible forbindelser	x	038	Ødelæggelse, korrosion	064	Kanal	Pa	
012		Rotationsretning	x	039	Filtercelle	065	Spjæld	Pa	
013		Kileremtræk	x x x	040	Fedtrende	066	Forfilter	Pa	
Varme & køleflader (væske)			Kulfiltre			067	Filter	Pa	
014		Forvarmeblader		041	Ødelæggelse, korrosion	068	Genvinding	Pa	
015		Eftervarmeblader		042	Filtercelle	069	Varmeflade	Pa	
016		Varmegenvindingsbatt.		Tagventilatorer			070	Køleflade	Pa
017		Køleflader		043	Snavs, ødelæggelse, korr.	071	Ventilator	Pa	
018		Dræn og vandlås		044	Dræn	072	Kanal	Pa	
El-varmeblader			045	Lejer (slør/støj)	073	Andet...	Pa		
019		Funktion		Automatik			VENT numre		
020		Snavs og korrosion		046	Frosttermostat	074	Mærkatnummer		
021		Sikkerhedstermostater		047	Brandtermostat ind/ud	075	Tekniker VENT cert. nr.		
Roterende varmeveksler			048	Stop/Start	x	Vurderinger			
022		Snavs, ødelæggelse, korr.		049	Trykvagt	x	076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4	Ja Nej
023		Tætningslister		050	Kanalfølere		077	Mulighed for Energi optimering	
024		Gearmotor		051	Motorventiler		Andet		Ja Nej
025		Rotationsretning		052			078	Underlagt Energieftersyn (LVE)	
026		Rem (kæde)		Varmegenvinding			079		
027		Renblæsningssektor		053	Frostsikring °C		080		
028		Lejer (slør/støj)		054	Andet...				

Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

1 stk Udsug kælder (3 stk remme XPB 3150)
 20 stk udsugninger Lindab CBU-Exhaustro Box ventilatorer BESB
 Ventilator larmer opgang 5 E til venstre på repos 3-4 sal

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Servicetekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00

